

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HEBESZEGEDEN KON MONTENTENTRO d.o.o.
ALLE RECHTE VOORBEHALTEN WETTEGAAR AN PARTE INZULASTIG.

OVAKI DOKUMENT JE VASUJUNO TAPRKE MONTENTENTRO d.o.o.
NEOVLAJUNO KORPUJENJE I UMNOVAVANJE JE ZABRANJENO.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

SENEKA d.o.o.					
INVESTITOR:		OBJEKT:	TC Koromacno		
Holcim (Hrvatska) d.o.o.		POSTROJENJE:	MCC (2.kat lifta)		
NAZIV PROJEKTA:					
ORMARI MCC-a					
5P1-1M1					
Datum izdanja:	Izdanje:	Opis:			
24.09.2021.	A1	Dokumentacija za izvedbu (rekonstrukcija postojećeg ormara)			
10.01.2005.	B3	Dokumentacija za pustanje u pogon			
16.02.2011.	C5	Dokumentacija izvedenog stanja			
29.07.2011.	C6	Dokumentacija izvedenog stanja			
09.02.2012.	C7	Dokumentacija izvedenog stanja			
20.02.2012.	C8	Dokumentacija izvedenog stanja			
04.12.2013.	C9	Dokumentacija izvedenog stanja			
14.08.2014.	C10	Dokumentacija izvedenog stanja			
08.07.2016	C13	Dokumentacija izvedenog stanja			
28.03.2019	C15	Dokumentacija izvedenog stanja			

Rekonstrukcija 2021.:

Aktualno izdanje:	C15	Datum:	28.03.2019	SENEKA d.o.o.	Investitor/Narucitelj: Holcim (Hrvatska) d.o.o.	Objekt: 500 (M.C.)	Pozicija ormara: MCC (2.kat lifta)	Ormar: 5P1-1M1	Hac:	
Povijest izdanja:	C1-C14									
Izradio:	M. Miletić									
Pregledao:	J. Fabeta									
Odobrio:	J. Fabeta									
				Opis stranice:		Obrazac broj:		Oznaka dokumenta:		List:
				Naslovna stranica		013 01 01		CD-920_ 5P1-1M1		1
										2

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HEMAGSPOSREBENI NISU KONTEJNERI D.O.O.
ALTE RECHTE VOEBEHALTEN VERTEERBAAR AN DITTE LIJSTEN/ASIS.

OVAKI DOKUMENTI JE VAŽNOSTIJO IZRADE KONTEJNERI D.O.O.
NEVOLAJNO KOPIRANJE I UMNOŽAVANJE JE ZABRANJENO.

	0	1	3	4	5	6	8	9				
A	LIST	HAC	OPIS STRANICE			AKTUALNO IZDANJE:		POVIJEST IZDANJA:				
				BR.	DATUM:	BR.						
	62		Dovod i razvod upravljackog napona 220Vac	C1	09.05.2005.							
	64		Dovod i razvod upravljackog napona 220Vac	C1	09.05.2005.							
B	66		Dovod i razvod upravljackog napona 220Vac	C1	09.05.2005.							
	70		Dovod napajanja 3x400Vac	C1	09.05.2005.							
	71		Mjerenje energije	C1	09.05.2005.							
	72		Razvod napajanja 3x400Vac	C3	11.09.2007.	C1						
C	73		Signalizacija	C1	09.05.2005.							
	80		Kompenzacija jalove snage	C1	09.05.2005.							
	81		Kompenzacija jalove snage	C1	09.05.2005.							
	82		Dovod napona 220Vac i 24Vdc	C1	09.05.2005.							
D	83		Signalizacija	C1	09.05.2005.							
	84		Relej prisutnosti napona	C1	09.05.2005.							
	85		Kompenzacija jalove snage	C1	09.05.2005.							
	86		Kompenzacija jalove snage	C1	09.05.2005.							
E	87		Kompenzacija jalove snage	C1	09.05.2005.							
	90		Napajanje transformatora T1	C1	09.05.2005.							
	91		Napajanje 5P1-1M1.UY	C1	09.05.2005.							
	1		Grupa T92	C1	09.05.2005.							
F	100	T92-SQ1.M1	Rotacioni dozator vpnenca T92-SQ1.M1	C1	09.05.2005.							
	101	T92-SQ1.M1	Rotacioni dozator vpnenca T92-SQ1.M1	C1	09.05.2005.							
	102	T92-SQ2.M1	Rotacioni dozator troske T92-SQ2.M1	C1	09.05.2005.							
	103	T92-SQ2.M1	Rotacioni dozator troske T92-SQ2.M1	C1	09.05.2005.							
	104	T92-BC1.M1	Horizontalni tracni transporter T92-BC1.M1	C1	09.05.2005.							
	105	T92-BC1.M1	Horizontalni tracni transporterT92-BC1.M1	C1	09.05.2005.							
	106	T92-BC1.M1	Horizontalni tracni transporter T92-BC1.M1	C1	09.05.2005.							
	107	T92-LC1.M1	Razbijac gruda T92-LC1.M1	A1	24.09.2021.							
	108	T92-LC1.M1	Razbijac gruda T92-LC1.M1	A1	24.09.2021.							
	109	T92-BC2.M1	Kosi tracni transporter T92-BC2.M1	A1	24.09.2021.							
	110	T92-BC2.M1	Kosi tracni transporter T92-BC2.M1	A1	24.09.2021.							
Aktualno izdanje:		C15	Datum:	28.03.2019	Investitor/Narucitelj:		Objekt:	Pozicija ormara:	Ormar:	Hac:		
Povijest izdanja:		C1,C4,C5,C8-C12,C14			Holcim (Hrvatska) d.o.o.		500 (M.C.)	MCC (2.kat lifta)	5P1-1M1			
Izradio:		M. Miletic			Opis stranice:		Obrazac broj:		Oznaka dokumenta:		List:	3
Pregledao:		J. Fabeta									Sljedeci:	4
Odobrio:		J. Fabeta										
Sadržaj												

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HELAUSSEGESEN VON MONTELETRIO d.o.o.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN WETTERSCHE AN DERTE UNZULASSIG.

OVAJ DOKUMENT JE WASIJIJO TARKTE MONTELETRIO d.o.o.
NEOVAJAJTEN KORPIETIJE I UNIOVAVANE JE ZABRANJENO.

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HEMASSEGBEN VON KONTELEKTRO d.o.o.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN WERTERBARE AN DITTE UNZUGESIC.

ODAJ DOKUMENT JE VAŠNOSTIJO TARKJE KONTELEKTRO d.o.o.
NEVAJTIJO KOPIJIRANJE I PROMJENJE JE ZABRANJENO.

	0	1		3	4	5	6	8	9										
A	LIST	HAC		OPIS STRANICE			AKTUALNO IZDANJE:		POVIJEST IZDANJA:										
							BR.	DATUM:	BR.										
	111	T92-BC2.M1		Kosi tracni transporter T92-BC2.M1			A1	24.09.2021.											
B	112	T92-MS1.U1		Rezervni feeder			A1	24.09.2021.											
	113	T92-MS1.U1		Rezervni feeder			A1	24.09.2021.											
	114	T92-MS1.M1		Magnet separator (motor) T92-MS1.M1			A1	24.09.2021.											
	115	T92-MS1.M1		Magnet separator (motor) T92-MS1.M1			A1	24.09.2021.											
	116	T92-MS1.M1		Magnet separator (motor) T92-MS1.M1			A1	24.09.2021.											
	117	T92-BC3.M1		Wobbler sito T92-BC3.M1			A1	24.09.2021.											
	118	T92-BC3.M1		Wobbler sito T92-BC3.M1			A1	24.09.2021.											
C	119	T92-BC3.M1		Wobbler sito T92-BC3.M1			A1	24.09.2021.											
	120	T92-BC4.M1		Magnet separator (magnet) T92-MS1.N1			A1	24.09.2021.											
	121	T92-BC4.M1		Magnet separator (magnet) T92-MS1.N1			A1	24.09.2021.											
	122	T92-BC4.M1		Magnet separator (magnet) T92-MS1.N1			A1	24.09.2021.											
	123	T92-MW1.M1		Dvosmjerna zaklopka T92-MW1.M1			A1	24.09.2021.											
	124	T92-MW1.M1		Dvosmjerna zaklopka T92-MW1.M1			A1	24.09.2021.											
D	2			Grupa 531			C1	09.05.2005.											
	140	531-WF1.M1		Dozirna vaga klinkera 531-WF1.M1			C1	09.05.2005.											
	141	531-WF1.M1		Dozirna vaga klinkera 531-WF1.M1			C1	09.05.2005.											
	142	531-SX1.M1		Cistac trake dozirne vage klinkera 531-SX1.M1			C1	09.05.2005.											
	143	531-SX1.M1		Cistac trake dozirne vage klinkera 531-SX1.M1			C1	09.05.2005.											
	144	531-SX1.M1		Cistac trake dozirne vage klinkera 531-SX1.M1			C1	09.05.2005.											
	145	531-BC1.M1		Tracni transporter klinkera 531-BC1.M1			C1	09.05.2005.											
E	146	531-BC1.M1		Tracni transporter klinkera 531-BC1.M1			C1	09.05.2005.											
	147	531-BC1.M1		Tracni transporter klinkera 531-BC1.M1			C1	09.05.2005.											
	148	531-SX2.M1		Cistac tracnog transportera 531-SX2.M1			C1	09.05.2005.											
	149	531-SX2.M1		Cistac tracnog transportera 531-SX2.M1			C1	09.05.2005.											
	150	531-SX2.M1		Cistac tracnog transportera 531-SX2.M1			C1	09.05.2005.											
	151	531-MS1.U1		Magnet separator 531-MS1.U1			C1	09.05.2005.											
F	152	531-MS1.U1		Magnet separator 531-MS1.U1			C1	09.05.2005.											
	153	531-MS1.M1		Magnet separator 531-MS1.M1			C1	09.05.2005.											
F	Aktualno izdanje:		C15	Datum:		28.03.2019		SENEKA d.o.o.		Investitor/Narucitelj: Holcim (Hrvatska) d.o.o.		Objekt: 500 (M.C.)		Pozicija ormara: MCC (2.kat lifta)		Ormar: 5P1-1M1		Hac:	
	Povijest izdanja:		C1,C4,C5,C8-C10,C12,C14																
	Izradio:		M. Miletić				Opis stranice:						Obrazac broj: 014 01 01		Oznaka dokumenta: CD-920_ 5P1-1M1		List:		4
	Pregledao:		J. Fabeta														Sljedeci:		5
	Odobrio:		J. Fabeta																

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HELAUSEGEBEN VON MONTELEKTRO d.o.o.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN WIEDERGABE AN DARTTE UNZULASSIG.

OVAJ DOKUMENT JE VAŽUJUĆO TAPRKE MONTELEKTRO d.o.o.
NEOVLAŠTENO KOPIRANJE I UMNOŽAVANJE JE ZABRANJENO.

SENEKA d.o.o.

Investitor/Narucitelj:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Objekt:
500 (M.C.)

Pozicija ormara:
MCC (2.kat lifta)

Ormar:
5P1-1M1

Hac:

Opis stranice:

Sadržaj

Obrazac broj:

014 01 01

Oznaka dokumenta:


CD-920_ 5P1-1M1

List:


4

Sljedeci:

5



F	Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.	SENEKA d.o.o.	Investitor/Narucitelj: Holcim (Hrvatska) d.o.o.	Objekt: 500 (M.C.)	Pozicija ormara: MCC (2.kat lifta)	Ormar: 5P1-1M1	Hac: T92-LC1.M1
	Povijest izdanja:									
	Izradio:	M. Miletić								
	Pregledao:	J. Fabeta								
	Odobrio:	J. Fabeta								
Opis stranice:					Razbijac gruda T92-LC1.M1	Obrazac broj: 016 01 01	Oznaka dokumenta: CD-920_ 5P1-1M1	List:	107	
								Sljedeci:	108	



A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F



Radovi u ormaru:

- zamjena MZS -Q1
- zamjena kontaktora -K1
- novo ožičenje i nove stezaljke
- modifikacija ožičenja za spajanje 2 potezna užeta

Radovi u polju:

- novi kabel
- nova servisna sklopka S10

Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.
Povijest izdanja:			
Izradio:	M. Milić		
Pregledao:	J. Fabeta		
Odobrio:	J. Fabeta		

SENEKA d.o.o.

Opis stranice:

Kosi traci transporter T92-BC2.M1

Investitor/Narucitelj:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.Objekt:
500 (M.C.)Pozicija ormara:
MCC (2.kat lifta)Ormar:
5P1-1M1Hac:
T92-BC2.M1Obrazac broj:
016 01 01Oznaka dokumenta:
CD-920_ 5P1-1M1List: 109
Sljedeci: 110

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E


F

109.5 / 2.2L1_UPS → 2.2L1_UPS /




C1 / 111.1

C2 / 111.1





Zamjena postojećeg kontaktora sa:
3RT2045-1AP00


109.5 / N1_UPS → N1_UPS / 111.1




5C1_2P1.U1/5P1_1M1.UA32
ÖLFLEX 110 10G1 mm²



109.8 / M_UPS → M_UPS /



109.8 / 4L+UPS → 24Vdc → 4L+UPS /



-X4

-K1

-K1.1

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.
Povijest izdanja:			
Izradio:	M. Milić		
Pregledao:	J. Fabeta		
Odobrio:	J. Fabeta		

SENEKA d.o.o.		Investitor/Narucitelj:	Objekt:	Pozicija ormara:	Ormar:	Hac:
		Holcim (Hrvatska) d.o.o.	500 (M.C.)	MCC (2.kat lifta)	5P1-1M1	T92-BC2.M1
Opis stranice:				Obrazac broj:	Oznaka dokumenta:	List:
Kosi tracni transporter T92-BC2.M1				016 01 01	CD-920_ 5P1-1M1	110
						Sljedeci:
						111

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HEAUSGEGEBEN VON MONTELEKTRO d.o.o.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN WIEDERGABE AN DARTTE UNZULASSIG.

OVAJ DOKUMENT JE VAŽUJUĆO TIKTKE MONTELEKTRO d.o.o.
NEOVAŽUJUĆO KORISTITI I UMNOŽAVANJE JE ZABRANJENO.

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HEBŠKOGSREBEN KON MONTENTENTRO d.o.o.
ALLE RECHTE VOORBEHALTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE TEGENSTAND.

OWA DOKUMENT JE KLASIFIKACIJSKI TAJNI DOKUMENT D.O.O.
NEOVLAŠTENO KOPIRANJE I UMNOŽAVANJE JE ZABRANJENO.

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E

F



Radovi u ormaru:
- feeder postaje rezerva

Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.
Povijest izdanja:			
Izradio:	M. Milić		
Pregledao:	J. Fabeta		
Odobrio:	J. Fabeta		

SENEKA d.o.o.

Opis stranice:

Investitor/Narucitelj:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Objekt:
500 (M.C.)

Pozicija ormara:
MCC (2.kat lifta)

Ormar:
5P1-1M1

Hac:
T92-MS1.U1

Rezervni feeder

Obrazac broj:
016 01 01

Oznaka dokumenta:
CD-920_ 5P1-1M1

List: 112
Sljedeci: 113

A

B

C

D

E

F

A

B

C



D

E

F

114.3 / L1 → L1 / 114.1
114.3 / L2 → L2 / 114.1
114.3 / L3 → L3 / 114.1

-Q1
4,5-6,3A
Zamjena postojeće MZS sa:
3RV2011-1GA10
3RV2901-1F




114.1 / PE → PE / 116.2

-X1 1 2 3 PE

cn sm si z/ž

5P1_1M1.UA12/T92+MS1-M1.S10
FG16OR16 4G2,5 mm²




=T92+MS1_M1.S10



cn sm si -z/ž

T92+MS1-M1.S10/T92+MS1-M1
FG16OR16 4G2,5 mm²

=T92+MS1



Radovi u ormaru:

- zamjena MZS -Q1
- zamjena kontaktora -K1

Radovi u polju:

- novi kabel
- nova servisna sklopka S10

Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.
Povijest izdanja:			
Izradio:	M. Milić		
Pregledao:	J. Fabeta		
Odobrio:	J. Fabeta		

SENEKA d.o.o.

Opis stranice:

Magnet separator (motor) T92-MS1.M1

Investitor/Narucitelj:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Objekt:
500 (M.C.)

Pozicija ormara:
MCC (2.kat lifta)

Ormar:
5P1-1M1

Hac:
T92-MS1.M1

Obrazac broj:
016 01 01

Oznaka dokumenta:
CD-920_ 5P1-1M1

List: 114
Sljedeci: 115

A

B

C

D

E

F

A


B


C

D


E

F





Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.	SENEKA d.o.o. Investitor/Narucitelj: Holcim (Hrvatska) d.o.o. Objekt: 500 (M.C.) Pozicija ormara: MCC (2.kat lifta) Ormar: 5P1-1M1 Hac: T92-MS1.M1
Povijest izdanja:				
Izradio:	M. Miletić			
Pregledao:	J. Fabeta			
Odobrio:	J. Fabeta			
Opis stranice:				
Magnet separator (motor) T92-MS1.M1				
Obrazac broj:				
016 01 01				
Oznaka dokumenta:				
CD-920_ 5P1-1M1				
List:				116
Sljedeci:				+UA31/117



Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.	SENEKA d.o.o.	Investitor/Narucitelj: Holcim (Hrvatska) d.o.o.	Objekt: 500 (M.C.)	Pozicija ormara: MCC (2.kat lifta)	Ormar: 5P1-1M1	Hac: T92-BC3.M1		
Povijest izdanja:											
Izradio:	M. Miletić										
Pregledao:	J. Fabeta										
Odobrio:	J. Fabeta										
				Opis stranice: Wobbler sito T92-BC3.M1			Obrazac broj: 016 01 01		Oznaka dokumenta: CD-920_ 5P1-1M1		List: 117
									Sljedeci:		118

A

B

C

D

E

F

A

B




C

D

E


F

117.5 / 2.2L1_UPS → 220Vac → 2.2L1_UPS /



Zamjena postojećeg kontaktora sa:
3RT2026-1AP00

117.5 / N1_UPS → N1_UPS / 119.1



5C1_2P1.U1/5P1_1M1.UA31
ÖLFLEX 110 10G1 mm²


START
DIREKTNO

-X4_T92_BC3_M1

1 2

1 2





-X4 1 2



117.8 / M_UPS → M_UPS /



117.8 / 4L+UPS → 24Vdc → 4L+UPS /



-X4

3

4

5

6

3

4

5

6

+5C1_2P1.U1

-X4_T92_BC3_M1

3

4

5

6

MCC
SPREMAN

U RADU

POTEZNO UZE

ALL RIGHTS ARE RESERVED FOR THIS DRAWING.
REPRODUCTION OR PARTICULAR REPRODUCTION IS PROHIBITED.

HELAUSEGEBEN VON MONTELEKTRO d.o.o.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN WERTSCHAFER AN PARTIE INZULASSIG.

OVAJ DOKUMENT JE VAŠUJNO TARKNE MONTELEKTRO d.o.o.
NEOVAJTRNO KORISTITIE I UMNOVAWANE JE ZABRANJENO.

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F



Radovi u ormaru:

- zamjena MZS -Q1
- zamjena kontaktora -K1
- novo ožičenje i nove stezaljke
- signal poteznog užeta prelazi u rezervu

Radovi u polju:

- novi kabel
- nova servisna sklopka S10

Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.
Povijest izdanja:			
Izradio:	M. Miletić		
Pregledao:	J. Fabeta		
Odobrio:	J. Fabeta		

SENEKA d.o.o.

Opis stranice:

Magnet separator (magnet) T92-MS1.N1

Investitor/Narucitelj:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Objekt:
500 (M.C.)

Pozicija ormara:
MCC (2.kat lifta)


Ormar:
5P1-1M1


Hac:
T92-BC4.M1

Obrazac broj:
016 01 01

Oznaka dokumenta:
CD-920_ 5P1-1M1

List: 120
Sljedeci: 121





Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.	SENEKA d.o.o. Investitor/Narucitelj: Holcim (Hrvatska) d.o.o. Objekt: 500 (M.C.) Pozicija ormara: MCC (2.kat lifta) Ormar: 5P1-1M1 Hac: T92-BC4.M1
Povijest izdanja:				
Izradio:	M. Miletić			
Pregledao:	J. Fabeta			
Odobrio:	J. Fabeta			
Opis stranice:				
Magnet separator (magnet) T92-MS1.N1				
Obrazac broj:				
016 01 01				
Oznaka dokumenta:				
CD-920_ 5P1-1M1				
List:				122
Sljedeći:				+ UA21/123

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F



Radovi u ormaru:
- nema promjene

Radovi u polju:
- novi kabel
- nova servisna sklopka S10

Aktualno izdanje:	A1	Datum:	24.09.2021.
Povijest izdanja:			
Izradio:	M. Milić		
Pregledao:	J. Fabeta		
Odobrio:	J. Fabeta		

SENEKA d.o.o.

Opis stranice:

Dvosmjerna zaklopka T92-MW1.M1

Investitor/Narucitelj:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.

Objekt:
500 (M.C.)

Pozicija ormara:
MCC (2.kat lifta)

Ormar:
5P1-1M1

Hac:
T92-MW1.M1

Obrazac broj:
016 01 01

Oznaka dokumenta:
CD-920_ 5P1-1M1

List: 123
Sljedeci: 124

